
2.1 Plošinové váhy

- všeobecné použitie: pre veľkoobchodné prevádzky, sklady, výrobné i technologické prevádzky a všade tam, kde je potreba presného váženia bremien na plošine
- voliteľná veľkosť plošiny, váživosť i dielik stupnice
- možnosť vyhotovenia v úrovni alebo nad úrovňou podlahy
- možnosť doplnenia o nadstavbovú časť na báze PC, čím sa podstatne zvýši úžitková hodnota
- **typ PP1**: plošina uložená na 1 snímači
  veľkosti plošiny do 800 x 800 mm
  váživosť do 500 kg
- **typ PP4**: plošina uložená na 4 snímačoch
  pre všetky rozmery a váživosti



Rozmery plošín:	**[m]**	**0,2 ÷ 8 x 0,2 ÷ 5**
Váživosť - Max:	**[t]**	**max. 50**
Presnosť váženia	**[%]**	**až 0,033 z Max**

